

7月17日の大雨被害状況について

平成16年7月20日11:30 現在
総合防災課

梅雨前線の北上により、7月17日未明から県南地域に強い降雨があり、これによる被害状況は次のとおりである。

1 気象情報

警報 7/17 12:19 大雨・洪水警報 湯沢・雄勝地域
13:26 大雨・洪水警報 本荘・由利、仙北・平鹿地域
7/17 21:13 全て解除

各地の降水量(単位:mm) 7/16. 22:00 ~ 7/18. 03:00 までの積算値

湯の岱 139、 鎧畑 95、 笹子 92、 東成瀬 89、 仁別 87
桧木内 83、 矢島 75、 田沢湖 70、 角館 63、 象潟 61
湯沢 60

2 被害状況

人的被害 なし

住家被害

- ・床上浸水 なし
- ・床下浸水(4) 湯沢市(1)、雄勝町院内(2)、羽後町(1)

非住家被害

- ・床下浸水(3) 湯沢市(1)、羽後町(2)

地滑り(避難)

- ・皆瀬村畑等新処(とことん山) 幅 120^{cm}、長さ90^{cm}
避難勧告 7/18 13:30 皆瀬村畑等地区 1世帯1人(親類宅に避難中)

自主避難

- ・雄勝町秋の宮樺山地区 5世帯 11人 (裏山に亀裂 幅35cm × 長25m)
7/18 14:30 帰宅

土砂崩れ・道路冠水等

皆瀬村

- ・村道[羽場・桂沢線] 土砂崩れ 幅5m × 高さ10m 通行可能
- ・小安地内 土砂崩れ 幅50m × 高さ20cm 通行可能

湯沢市

- ・県道[秋の宮温泉線] 高松国有林地内 土砂崩れ・倒木 全面通行止

(復旧見込み7/22 10:00)

- ・主要地方道[湯沢栗駒公園線] 湯沢栗駒公園高松地内 路肩決壊 片側通行 復旧

雄勝町

- ・国道108号 小杉山地内 土砂崩れ・冠水・倒木 片側通行 復旧
- ・中山地内 土砂崩れ 片側通行 復旧

羽後町

- ・主要地方道[大曲大森羽後線] 鴻ノ巣地内 冠水 全面通行止 復旧

仁賀保町

- ・主要地方道[象潟矢島線] 冬師地内 土砂崩れ 全面通行止 (復旧未定)
- ・一般県道[長岡冬師城内線] 冬師山地内 冠水 全面通行止
- 復旧 「長岡冬師城内線」 18日11:00解除 復旧

大曲市

- ・市道4カ所 冠水
(丸の内町地内、大川西根瀬下地内、若竹町地内、大川西根蛭川地内国道105号ガード)
- 国道105号ガードは18日10時解除、他3箇所は18日8時に解除

矢島町

- ・町道[猿倉花立線] 荒沢地内 土砂崩れ 全面通行止 (復旧未定)

(6) 堤防の損壊

- ・湯沢市 大島白子川
湯沢消防署・消防団で修復完了

(7) 農林被害 別紙参照

3 市町村災害対策本部等

- ・7/17 13:00 皆瀬村災害対策部 継続中
- ・7/17 14:00 大曲市災害警戒対策室 18日10:30 廃止
- ・7/17 14:30 雄勝町豪雨災害対策本部 18日13:30 廃止
- ・7/17 15:30 増田町災害対策警戒部 17日22:00 廃止
- ・7/17 15:30 雄物川町災害警戒部 設置 20日09:00 廃止