

7月19日からの大雨被害状況について

7月21日17:30現在
総合防災課

1 警報発令日時

7月19日(月) 18:53 大雨・洪水警報 秋田中央、仙北・平鹿地域
7月19日(月) 20:55 解除
7月20日(火) 9:04 大雨・洪水警報 北秋・鹿角、仙北・平鹿地域
7月20日(火) 20:43 解除

2 降水量

主な地点の降り始め(19日14時)から21日07:00時までの総雨量は次のとおり。
(単位:mm)

地 点	総雨量	地 点	総雨量
田沢湖鎧畑	143	阿仁町比立内	123
西木村桧木内	124	角館	150
田沢湖	129	藤里	111
秋田市仁別	136	八幡平	99
岩見三内	130	大曲	103

3 警戒部等の設置

秋田県災害警戒部 7月20日 9:04 設置 部長:総合防災課長
7月21日 17時30分 廃止
皆瀬村災害対策部 7月17日 13:00 設置 部長:村長 ~継続中~
避難勧告 7/18 13:00 皆瀬村畑等地区 1世帯1人(高齢者支援ハウスに避難中)

4 被害状況

人的被害

なし

自主避難

太田町惣行大谷地地内 4世帯12人(7/20 22:00)

7/21 6:00 全員帰宅

浸水被害等

床下浸水

- ・五城目町神明前地区 2棟(住家、作業場)
- ・若美町角間崎地区 2棟(住家、郵便局)
- ・大曲市内 2棟(住家1~大花町、非住家1~花館杉本)
- ・仙北町高梨地区 19棟(住家9、非住家10)

道路の冠水

- ・秋田市飯島字西袋ポプラ団地内市道 深さ20~30cm
- ・秋田市泉字馬場地内市道 4m×30m、深さ50cm
- ・秋田市広面字堤下地内市道
- ・男鹿市船越一向地内国道101号男鹿大橋西側

道路被害

全面通行止め

- ・ 広域農道（昭和町豊川山田字一ノ坪地内）
東側斜面が幅 15 m、高さ 5 m あたり崩壊し道路に流入
- ・ 県道杉沢上小阿仁線（上小阿仁村萩形地内、萩形ダム上流側）
路肩決壊 1 箇所、小規模法面崩壊 3 箇所
- ・ 県道唐松宇津野線（協和町船岡字大川前、協和ダム付近）
被災を受けていないが、法面崩壊の恐れがあり安全のため事前通行規制とした
7/31 復旧見込み
- ・ 県道仁賀保矢島館合線（東由利町黒淵）
長さ 20 m、幅 4 m にわたり路面陥没
- ・ 県道横手東成瀬線（東成瀬村入道）
長さ 15 m にわたり小崩壊のため、東成瀬村入道～山内村三又間の 6.9 km を通行止め
- ・ 県道河辺阿仁線（河辺町三内）
自然法面崩壊による
7/30 13:00 復旧見込み
- ・ 県道本荘西仙北角館線（西仙北町刈和野）
土買川の氾濫による冠水
復旧～通行可能
- ・ 県道花巻大曲線（六郷町瀧尻）
法面が延長 5 m 崩壊。法面増破と倒木の危険性があるため
7/31 8:00 復旧見込み
- ・ 町道 金浦町黒川字金田地内
法面が幅 9 m 崩壊。

片側交互通行

- ・ 男鹿中央広域農道（通称「なまはげライン」：男鹿市男鹿中三森下台地内）
青鷲橋より 300 m 左側が幅 20 m、高さ 10 m にわたり崩壊
16:30 全面開通
- ・ 国道 105 号（西木村十二峠地内）
倒木、土砂流出（応急復旧済みであるが安全のため片側通行実施）
- ・ 県道能代五城目線（五城目町内川地内）
法面路肩崩壊
- ・ 県道真坂五城目線（八郎瀧町浦大町地内）
幅 10 m、高さ 2.5 m にわたり崩壊

農林被害

調査中

5 水防警報の解除

7月21日 午後2時40分 雄物川(雄和町地内)の水防警報解除

水防警報は全て解除

——— 部分が、7/21 12:30発表以降の判明・追加分

総合防災課 調整・危機管理班 018-860-4564 大御堂
